

PDO - STØTTESTENGER FOR NETTING I REKKVERK

BESKRIVELSE AV HENDELSE (HVA?):

Under områdeinspeksjon ble det observert at to støttestenger for netting i rekkverk ikke kelnger var festet til rekkverket. Stengene ble frigjort fra nettingen og fjernet.

Vekt of bars: 2x1.4 kg

Potensielle fallhøyde: 12 meter

Drops kalkulator: 0.7 kg = Major (LTI) / 1.4 kg = Invaliditet/død

ÅRSAK (HVORFOR?)::

- Utsatt for vær og vind over lengre tid
- Manglende inspeksjoner

LÆRING ETTER HENDELSE:

- Andre rekkverk i området ble inspisert, ingen flere mangler funnet. Jevnlige inspeksjoner skal gjennomføres.



DETALJER:

Rapport-ID: 1110656

Lokasjon: Offshore

Område: Boring

Type arbeid: Vedlikehold / Modifikasjon

Type hendelse: Fallende gjenstand

Dato for hendelse: 2017-04-04

