

## FALL TIL LAVERE NIVÅ UNDER DEMONTERING AV STILLAS.

### EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

Person (stillas arbeider) falt ned på dekk under riving av stillas, fallhøyde ca 1meter. Ved demontering av vange/spir fikk IP overbalanse og falt bakover, landet på hofte/rygg på dekk

### CAUSES (WHY?):

Mistet fotfestet og balansen.  
Stod på kanten av en flens og rør som gav begrenset fotfeste.  
Lente seg mot, og holdt i spir som kom løs da vange ble hekket av stillas spiret.  
Manglende risikoforståelse i arbeidslaget.

### LESSON LEARNED:

Oppfølging er identifisert innenfor følgende:

- Sikre erfaring og kompetanse
- Identifisere risiko ved arbeid selv i lavere høyder
- Sikre god arbeidspraksis verdørende bygging og riving av stillas



### DETAILS:

**Report ID:** 143198

**Location:** Offshore

**Area:** Process

**Type of work:** Maintenance / Modification

**Type of lesson:** Personal Injury

**Date of incident:** 2018-07-29



