

FALL TIL LAVERE NIVÅ UNDER DEMONTERING AV STILLAS.

BESKRIVELSE AV HENDELSE (HVA?):

Person (stillas arbeider) falt ned på dekk under riving av stillas, fallhøyde ca 1meter. Ved demontering av vange/spir fikk IP overbalanse og falt bakover, landet på hofte/rygg på dekk

ÅRSAK (HVORFOR?):

Mistet fotfestet og balansen.
Stod på kanten av en flens og rør som gav begrenset fotfeste.
Lente seg mot, og holdt i spir som kom løs da vange ble heftet av stillas spiret.
Manglende risikoforståelse i arbeidslaget.

LÆRING ETTER HENDELSE:

Oppfølging er identifisert innenfor følgende:

- Sikre erfaring og kompetanse
- Identifisere risiko ved arbeid selv i lavere høyder
- Sikre god arbeidspraksis vedørende bygging og riving av stillas



Arbeidssted

DETALJER:

Rapport-ID: 143198

Lokasjon: Offshore

Område: Prosess

Type arbeid: Vedlikehold / Modifikasjon

Type hendelse: Personskade

Dato for hendelse: 2018-07-29



Fotfeste



Stillas spir/vange



Fallsted