

PERSONSKADE – FOT TRUFFET AV HØYTRYKKSSTRÅLE

EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

I forbindelse med nedvasking med høytrykkspyler, traff høytrykkstrålen IP over gummistøvel.

Strålen gikk gjennom gummistøvel og videre gjennom huden og laget et 1 cm langt kutt/sår.

CAUSES (WHY?):

- Utstyr ikke tilstrekkelig sikret. Det finnes en sikring på høytrykkspistolen, for å forhindre uønsket aktivering. Denne ble ikke brukt.
- Før man startet på jobben med spylingen, ble det avholdt en SJA med involvert personell. Her ble spyling definert som en deloppgave, med sklifare, fallfare, kjemikaliedamp, hudkontakt med OBM og fallende gjenstander identifisert som faremomenter. Faren ved selve HP spylingen og selvspyling ble ikke identifisert.

LESSON LEARNED:

- Kunnskap om og bruk av sikring på høytrykkspistol
- Beste praksis for HT spyling
- Ergonomi – Bruk av lang vs. kort spylelanse i trange områder.



DETAILS:

Report ID: 262958

Location: Offshore

Area: Process

Type of work: Maintenance / Modification

Type of lesson: Personal Injury

Date of incident: 2017-05-14



